

RAPPORTAGE



Gemeente Den Haag

ID: 201500230

Locatie: ter plaatse van de percelen
Loosduinseweg 13-17, 55, 203 en 223,
Tripstraat 5-99 en 115-125, Van Geenstraat
6-122 en Zamenhofstraat 84-158, DEN HAAG
Dossierverantwoordelijke: 5.1.2.e
Printdatum: 09-05-2018

Disclaimer

Deze rapportage is automatisch gegenereerd. Het systeem ondersteunt en bevordert professioneel toezicht maar treedt in geen geval in de plaats van de deskundigheid van een toezichthouder. Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen enkele rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van deze applicatie en de gegenereerde rapportages.

Inhoudsopgave

[Click here to update the Table of Contents](#)

1. Algemeen

1.1 Dossiergegevens

Dossiernaam	het bouwen van 158 woningen (blok D1 tot en met D5) ter plaatse van de percelen ^{Loosduinseweg 13-17,} 55, 203 en 223, ^{Tripstraat 5-99} en 115-125, Van ^{Geenstraat 6-122} en ^{Zamenhofstraat 84-158} alsmede het aanleggen van een in-/uitrit (project Regentesse Zuid blok D)
Identificatienummer	201500230
Locatie adres	ter plaatse van de percelen ^{Loosduinseweg 13-17,} 55, 203 en 223, ^{Tripstraat 5} 99 en 115-125, ^{Van Geenstraat 6-122} en ^{Zamenhofstraat 84-158}
Opmerkingen	Overige vergunningen Beschikking: Afwijking bouwplan, Grondslag: 18.771.940,00

1.2 Betrokkenen

No content

1.3 Deelplangegevens

Naam deelplan	Woningen ^{Blok} D3
Aanvraagdatum	28-06-2016

1.4 Checklist(en)

Checklistgroep	Checklist	Toezichthouder	Datum toewijzing
BOM checklist > ^{5.1.2.b}	BOM nieuwe stijl	^{5.1.2.e}	28-06-2016

1.5 Thema's

Hoofdthema	Thema
Algemeen	Algemeen

1.6 Deelplan documenten

#	Omschrijving	Auteur	Versie	Datum laatste wijziging
1	blok_d2_.pdf			
2	1591985_1486980637988_3-bw-def_32581588.pdf			
3	1591985_1486980548032_3-wop-def_32581587.pdf			
4	akoestiek_brand_ventilatie_blok-d_v1-4_32145016.pdf			

1.7 Toezichtmomenten

#	Checklistgroep	Datum	Toezichthouder	Datum hercontrole	Voortgang
1	BOM checklist > ^{5.1.2.b}	28-06-2016	^{5.1.2.e}	-	-
2	BOM checklist > ^{5.1.2.b}	07-11-2016	^{5.1.2.e}	-	-
3	BOM checklist > ^{5.1.2.b}	03-02-2017	^{5.1.2.e}	-	-
1	BOM checklist > ^{5.1.2.b}	17-07-2017	^{5.1.2.e}	-	43%

#	Checklistgroep	Datum	Toezichthouder	Datum hercontrole	Voortgang
	5.1.2.b				
5	BOM checklist > 5.1.2.b	18-07-2017	5.1.2.e	-	-
6	BOM checklist > 5.1.2.b	12-02-2018	5.1.2.e	-	-
2	BOM checklist > 5.1.2.b	09-05-2018	5.1.2.e	-	

2. Legenda

Toezichtniveau's:

S.	Steekproef
1.	Visuele controle
2.	Beoordeling van hoofdlijnen
3.	Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details
4.	Algehele controle van alle onderdelen

Steekproef

Controle vindt steekproefsgewijs plaats. Waarbij een onderdeel 1 op de 10 keer wordt meegenomen.

Visuele controle

Een vluchtige beoordeling op het oog op basis van kennis en ervaring zonder projectspecifieke tekeningen of details te raadplegen en of hulpmiddelen (bijvoorbeeld meetlat) te gebruiken.

Beperkte controle

Beoordeling op hoofdlijnen, op het oog en met eenvoudige hulpmiddelen worden elementaire controles uitgevoerd. Er worden alleen algemene projectspecifieke tekeningen geraadpleegd. Bij twijfel vindt raadpleging van detailtekeningen plaats.

Representatieve controle

Beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende details, op het oog en met eenvoudige hulpmiddelen worden elementaire controles uitgevoerd. Daarnaast worden enkele kritische detailleringen in detail beoordeeld. Er worden algemene projectspecifieke tekeningen geraadpleegd en detailtekeningen van kritische detailleringen.

Integrale controle

Beoordeling van alle onderdelen op detailniveau. Op het oog en met de benodigde hulpmiddelen worden controles tot op detailniveau uitgevoerd. Alle projectspecifieke tekeningen, detail-tekeningen, berekeningen, rapporten en certificaten worden geraadpleegd.

3. Samenvatting

3.1 BOM checklist > 5.1.2.b BOM nieuwe stijl

Onderwerp	Status
Algemeen	✓
Advies adviseurs	✓
BAG melding	✓
Startgesprek	✓
Heibespreking	✓
Bouwveiligheidsplan	✓
Constructief - Keldervloer	✓
Constructief - Poeren	✓
Constructief - Balken (fundering)	✓
Constructief - Begane grondvloer	✓
Constructief - Verdiepingsvloer	✓
Constructief - Wanden	✓
Constructief - Kolommen	✓
Constructief - Balken / Liggers	✓
Gevels	✓
Dakafwerking	✓
Brandveiligheid - D	✓
Brandveiligheid - E	✓
Gebruiksveiligheid	✓
Bouwfysica - Geluid	✓
Bouwfysica - Ventilatie	✓
Eindcontrole	✓

4. Bevindingen

4.1 BOM checklist > ^{5.1.2.b} BOM nieuwe stijl

4.1.1 Algemeen

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Algemeen [4]						
1. Algemeen						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 07-11-2016 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau:			
2. Telefoonnotitie						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 07-11-2016 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau:			
3. Email						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 07-11-2016 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau:			

4.1.4 Advies adviseurs

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Advies adviseurs [4]						
4. Advies - VRH						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
5. Advies - ODH						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
6. Advies - Bouwfysica						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.7 BAG melding

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
BAG melding [4]						
7. Start bouw						

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
8. Gereed bouw						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.9 Startgesprek

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Startgesprek [4]						
9. Is er een startgesprek geweest?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
10. Is er een verslag gemaakt?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				
11. Is de peilhoogte geregeld?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.12 Heibespreking

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Heibespreking [4]						
12. Is er onafhankelijk heitoezicht?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
13. Is er een heibespreking geweest?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
14. Is er een verslag gemaakt?						

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.15 Bouwveiligheidsplan

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Bouwveiligheidsplan [4]						
15. Is een bouwveiligheidsplan noodzakelijk?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
16. Is er een bouwveiligheidsplan ingediend en goedgekeurd?						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.17 Constructief - Keldervloer

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Keldervloer [4]						

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
17. Prefab (keldervloer)						
	1	Actueel waardeoordeel: Niet van toepassing 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
18. In het werk gestort (keldervloer)						
	1	Actueel waardeoordeel: Niet van toepassing 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				



4.1.19 Constructief - Poeren

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Poeren [4]						
19. Prefab (keldervloer)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
20. In het werk gestort (fundering)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.21 Constructief - Balken (fundering)

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Balken (fundering) [4]						
21. Prefab (Balken)						
	3	Actueel waardeoordeel: Voldoet 03-02-2017 Voor motivatie zie revisie-informatie				
	2	Voldoet niet (rood) 07-11-2016	Verantwoording op onderwerpniveau: De bedoeling was om de funderingswapening te keuren. Maar al snel was duidelijk dat niet alle wapening was aangebracht dus de controle is gestaakt door mij.			
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 07-11-2016	Verantwoording op onderwerpniveau: De bedoeling was om de funderingswapening te keuren. Maar al snel was duidelijk dat niet alle wapening was aangebracht dus de controle is gestaakt door mij.			
22. In het werk gestort (Balken)						
	3	Actueel waardeoordeel: Voldoet 03-02-2017				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				
	2	Voldoet niet (rood) 03-02-2017	Controle geweest. Geen opmerkingen.			
						
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 07-11-2016	Verantwoording op onderwerpniveau: De bedoeling was om de funderingswapening te keuren. Maar al snel was duidelijk dat niet alle wapening was aangebracht dus de controle is gestaakt door mij.			



4.1.23 Constructief - Begane grondvloer

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Begane grondvloer [4]						


Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
23. In het werk gestort (Begane grondvloer)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
24. Systeemvloer (Begane grondvloer)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				


4.1.25 Constructief - Verdiepingsvloer

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Verdiepingsvloer [4]						
25. In het werk gestort (Verdiepingsvloer)						


Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
	4	Actueel waardeoordeel: Voldoet 18-07-2017 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	3	Voldoet (groen) 18-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	2	Voldoet (groen) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
						
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			
26. Systeemvloer (Verdiepingsvloer)						
✓	4	Actueel waardeoordeel: Voldoet 18-07-2017 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	3	Voldoet (groen)	Verantwoording op onderwerpniveau:			

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		18-07-2017	Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	2	Voldoet (groen) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			
						
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			
27. Breedplaatvloer (Verdiepingsvloer)						

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
	4	Actueel waardeoordeel: Voldoet 18-07-2017 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	3	Voldoet (groen) 18-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	2	Voldoet (groen) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
						
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			
28. Kanaalplaatvloer (Verdiepingsvloer)						
✓	4	Actueel waardeoordeel: Voldoet 18-07-2017 Voor motivatie zie revisie-informatie	Verantwoording op onderwerpniveau: Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	3	Voldoet (groen)	Verantwoording op onderwerpniveau:			

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		18-07-2017	Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen opmerkingen.			
	2	Voldoet (groen) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			
						
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 17-07-2017	Verantwoording op onderwerpniveau: Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 19-6-2017 AsB1, 46 haarspelden in plaats van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter plaatse van de sparing op as B3. Direct aangepast. Rechts van de sparing 14 haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct aangepast, as B4.			

4.1.29 Constructief - Wanden

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Wanden [4]						
29. In het werk gestort (Wanden)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
30. Prefab (Wanden)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
31. H.S.B. (Wanden)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
32. Gelijmd / Gemetseld (Wanden)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's

4.1.33 Constructief - Kolommen

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Kolommen [4]						
33. In het werk gestort (Kolommen)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
34. Prefab (Kolommen)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
35.  (Kolommen)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.36 Constructief - Balken / Liggers

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
--------	---------	---------------	-------------	---	----------	--------

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Constructief - Balken / Liggers [4]						
36. In het werk gestort (Balken / Liggers)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
37. Prefab (Balken / Liggers)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
38. H.S.B. (Balken / Liggers)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
39. ^{Staal} (Balken / Liggers)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.40 Gevels

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Gevels [4]						
40. Beplating (Gevels)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
41. Metselwerk (Gevels)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
42. Kozijnen (Gevels)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
43. Vliesgevel (Gevels)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's

4.1.44 Dakafwerking

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Dakafwerking [4]						
44. Dakafwerking						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.45 Brandveiligheid - D

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Brandveiligheid - D [4]						
45. Bereikbaarheid & Opstelplaats						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
46. Bluswatervoorziening						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				
47. Brandslanghaspels						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
48. Brandweeringang / Sleutelbuis						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
49. Draagbare blustoestellen						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
50. Luchtbehandeling, Ventilatieinstallatie en Brandkleppen						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
51. Noodverlichting						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
52. Vluchtrouteaanduiding						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
53. Voorzieningen ten aanzien van deuren (deurdrangers, kleefmagneten, vergrendelingen, ontsluiting mechanisch)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.54 Brandveiligheid - E

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Brandveiligheid - E [4]						
54. Advies Brandweer						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				
55. Brandwerende voorzieningen hoofddraagconstructie						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
56. Beweegbaar constructieonderdeel in brandwerende scheiding (deuren, ramen, rolluiken, rolschermen, roldeuren etc)						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
57. Brand en rookklasse constructieonderdelen						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
58. Brandklassen en positie schachten, koker, kanaal, rookgasafvoer, opstelplaats open verbrandingstoestel						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
59. Brandweerliften bouwkundig						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
60. Brandwerende scheidingsconstructies, wanden, daken, plafond en vloeren						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
61. Inrichting vluchtroutes						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
62. Installatietechnische doorvoeren						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
63. Liften, roltrappen en rolpaden						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
64. Sterkte bij brand						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
65. Verlichting, orientatieverlichting						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.66 Gebruiksveiligheid

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Gebruiksveiligheid [4]						
66. Hoogteverschil, Vloerafscheiding						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				
67. Trappen						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
68. Hellingbaan						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.69 Bouwfysica - Geluid

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Bouwfysica - Geluid [4]						
69. Bescherming geluid van buiten						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
70. Bescherming geluid van installaties						

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
71. Geluidswering tussen ruimten						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.72 Bouwfysica - Ventilatie

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
Bouwfysica - Ventilatie [4]						
72. Mechanische ventilatie						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
73. Spuivoorziening						
	1	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018				

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
		Voor motivatie zie revisie-informatie				

4.1.74 Eindcontrole

Status	Revisie	Waardeoordeel	Toelichting	#	Snapshot	Foto's
--------	---------	---------------	-------------	---	----------	--------

Eindcontrole [4]

74. Algemeen

	2	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie	Alle werkzaamheden zijn conform vergunning uitgevoerd. Brandwerendheid is akkoord bevonden door de brandweer. Geluid en ventilatie is door bouwfysica akkoord bevonden van alle woningen blok D1, D2, D3, D4 en D5.			
	1	Voldoet (groen) 09-05-2018	-			

75. Foto

	3	Actueel waardeoordeel: Voldoet 09-05-2018 Voor motivatie zie revisie-informatie				
	2	Geen waarde oordeel (oranje) 12-02-2018				
	1	Geen waarde oordeel (oranje) 28-06-2016	-			

5. Opdrachten

5.1 BOM checklist > 5.1.2.b - BOM nieuwe stijl

No content

Bijlage I Foto's

Checklist 1: BOM checklist > 5.1.2.b

BOM nieuwe stijl



Vraag: 21: img_2233.JPG



Vraag: 22: img_2336.JPG



Vraag: 22: img_2337.JPG



Vragen: 25,26,27,28: img_0888.JPG



Vragen: 25,26,27,28: img_0889.JPG



Vragen: 25,26,27,28: img_0890.JPG



Vragen: 25,26,27,28: img_6911.JPG



Vraag: 75: 12-02-2018 17.07.57 #_0.jpg