

From: "2E [REDACTED]" <2E [REDACTED]@den Haag.nl>
Sent: Mon, 14 Sep 2020 09:44:20 +0200
To: "2E [REDACTED]" <2E [REDACTED]@den Haag.nl>
Subject: RE: RAPPEL: A/2020.0696 boom omgevallen op tennispark Marlot
Attachments: 202005 Rapportage boomonderzoek Marlot - Witte paardenkastanje.pdf

2E [REDACTED]

Hierbij rapport welk het groenbedrijf heeft opgesteld.
Er was een gevaarlijke parasitaire zwam aanwezig. Echter is deze niet waargenomen bij de VTA controle.

Graag hoor ik hoe jullie tegen zulke rapporten kijken. Vooral de vraag achteraf bleek het toch om een slechte boom te gaan/

Met vriendelijke groet,



Den Haag

2E [REDACTED]
Groenbeheerder
Stadsdeel Haagse Hout
Tel: 2E [REDACTED]

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Postbus 12 620
2500 DL Den Haag
E-mail: 2E [REDACTED]@den Haag.nl

Van: 2E [REDACTED]
Verzonden: maandag 14 september 2020 8:58
Aan: 2E [REDACTED]
Onderwerp: RAPPEL: A/2020.0696 boom omgevallen op tennispark Marlot

Goedemorgen 2E [REDACTED]

Mogen wij spoedig van jou een reactie ontvangen op onderstaand bericht?

b.v.d.

Met vriendelijke groet,

2E [REDACTED]

Adm. Medewerker Risicomanagement

2E [REDACTED]

Van: 2E [REDACTED] <2E [REDACTED]@den Haag.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 8:35
Aan: 2E [REDACTED] <2E [REDACTED]@den Haag.nl>
CC: Aansprakelijkstelling Gemeente <2E [REDACTED]@den Haag.nl>
Onderwerp: A/2020.0696 boom omgevallen op tennispark Marlot

2E [REDACTED]

Wij zijn aansprakelijk gesteld voor schade aan tennispark Marlot ontstaan op 29 maart 2020. Onderstaand tref je de aansprakelijkstelling aan.

In verband met de vakantieperiode ook bij mij iets langer blijven liggen helaas. Wil je voor mij de VTA nakijken, wat was de status van deze boom en wanneer voor het laatst gecontroleerd?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

2E [REDACTED]

Senior medewerker Risicomanagement

Tel 2E [REDACTED]

Afwezig op woensdag hele dag, donderdag en vrijdag na 14 uur

Mw. mr. 2E [REDACTED] | Gemeente Den Haag | Intern Dienstencentrum | Risicomanagement |
Postbus 12 640, 2500 DN Den Haag | T 2E [REDACTED] |
E 2E [REDACTED] @denhaag.nl | W www.denhaag.nl

Van: 2E [REDACTED] @denhaag.nl

Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:44

Aan: Aansprakelijkstelling Gemeente

Onderwerp: Aansprakelijkstelling gemeente



Den Haag

Aansprakelijkstelling gemeente

Vanaf de website van de gemeente Den Haag is het volgende verzoek naar u verstuurd:

- Formulier: Aansprakelijkstelling gemeente
- Verstuurd op: 15-7-2020
- Referentienummer: 200715-1638-5b3b

Gebeurtenis

Datum gebeurtenis

29-3-2020

Tijdstip gebeurtenis

4:00

Locatie gebeurtenis

Tennispark Marlot

Adres gebeurtenis

Leidsestraatweg 75

Gebeurtenis

Vanuit de Gemeentegrond bij de speeltuin is een grote boom (ca 8-10ton) omgewaaid en gevallen op de monumentale muur van het park en over de inrit en op een lantaarnpaal en op het hek van de tennisbaan.

Een paar dagen daarna is de heer [REDACTED] (Groenbeheer) en mevrouw [REDACTED] (afdeling monumenten) ter plekke geweest - ikzelf was niet aanwezig - om de schade op te nemen en op 06.04.20 is de boom weggehaald zodat het park weer bereikbaar was.

Gebruik vervoermiddel

Nee

In hoeverre was het weer van invloed op de gebeurtenis? Hoe precies?

Er was 's nachts een storm, waardoor de boom is omgewaaid.

Op maandag 30.03.20 heeft een inspecteur van de gemeente een rapport opgemaakt van de staat van de boom: deze was geheel rot van binnen. Dit ondanks dat ca 2 jaar geleden ook een rapport was opgemaakt en de staat v/d boom als 'goed' was bevonden.

In hoeverre was de staat van het wegdek van invloed op de gebeurtenis? Hoe precies?

N.V.T.

In hoeverre was verlichting op straat van invloed op de gebeurtenis? Hoe precies?

N.V.T

Schade

Verwondingen opgelopen

Nee

Materiële schade

Ja

Waaruit bestaat deze schade

Schade aan gebouw(en)

Beschrijf de schade aan gebouwen

De monumentale (tuin)muur heeft een groot gat, maar is bovendien door de enorme klap over een grote lengte ontzet.

Een lantaarnpaal op het parkeerterrein is geknakt en moet vervangen worden; een hek van tennisbaan 1 is ook kapot en moet vervangen worden, ook de baan zelf is door de boom(takken) beschadigd en is (inmiddels) gerepareerd.

Schade-indicatie

€ 2.600,00

Onderbouwing bedrag

Dit bovenstaande bedrag is voor de reparatie van alleen de lantaarnpaal en het hek alleen.

De schade aan de muur is van een volstrekt andere orde.

Heeft u de schade gemeld bij uw verzekeraar indien u hier een verzekering voor heeft

Ja

Bewijsvoering

Getuigen gebeurtenis

Nee

Motivering

Motivatatie waarom gemeente aansprakelijk is

Het is duidelijk dat de boom op Gemeentegrond stond en derhalve de Gemeente aansprakelijk is: dit is ook bevestigd door de heer ^{2E} en mevrouw ^{2E}

De schade aan de monumentale muur is omvangrijk en deze dient door een inspecteur van de verzekeraar (Allianz) en van de Gemeente bepaald te worden.

Opmerkingen

Deze aansprakelijkheidstelling is vertraagd door o.a. de Coronacrisis en ook door het feit dat voordat tot herstel van de muur kan worden overgegaan er eerst nog twee andere bomen die vlakbij de muur staan geïnspecteerd moeten worden cq. m.i. waarschijnlijk weggehaald moeten worden (het zou 'zonde' zijn tot herstel over te gaan als er daarna weer een boom omwaait). Dit is nog niet gebeurd en ik heb hierover op 22.06.20 telefonisch contact gehad met de heer ^{2E} die komt er nog op terug.

Organisatie

Tennispark Marlot BV

Uw kenmerk

TPM Schade 29.03.20

Naam cliënt/verzekerde

Tennispark Marlot BV

^{2E}

Uw gegevens

Naam

^{2E}

Adres

^{2E}

^{2E}

E-mailadres

^{2E}

@gmail.com

Telefoonnummer

^{2E}

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur de bijlagen nu digitaal mee

De volgende documenten zijn toegevoegd

IMG-20200329-WA0002.jpg, IMG-20200329-WA0003.jpg, IMG-20200329-WA0004.jpg, IMG-20200329-WA0000.jpg

U heeft 10 werkdagen de tijd om op deze melding te reageren.



GegevensDocumenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 3

Datum

16-10-2013 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
inroting en plakakzel

Opmerkingen

Fotobestand

J:\GIS\INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg

WPAK - 1693059895

120100607134954

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	klein: dood hout -		2222795	ADMINISTRATOR	16-10-2013	1839494				0

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
1693059895	Administrator	14-11-2017	1839494	Dood hout verwijderen	In beheerperiode - 1...		19-10-2017	2%		692840	dood hout verwijder...		2258863	0

Gegaven

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 3

Datum

18-8-2016 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie

C

Locatiekenmerk

achter tennispark msrlot
inrotng en plakozel

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIS INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg

1693059895DenHaag120100607134954.jpg

1693059895DenHaag120100607134954.jpg

Boom VTA gebreken


Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	stom: holten / inrotting, -	2205319	{466F279D-A1DD-814A-E053...	ONDERZOEK EN ADVIES 3	18-8-2016	1839497		-		0
692840	kroon: dood hout, -	2204479	{466F279D-A1DD-814A-E053...	ONDERZOEK EN ADVIES 3	18-8-2016	1839497		-		0

Boom VTA Maatregelen

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{466F279D-D69D-814A-E053...	Administrator	14-11-2017	1839497	Dood hout: verwijderen	<3 maanden		19-10-2017	10%		692840	dood hout: verwijder...	2287960		0

Boom VTA Inspectie - 2794147

Nieuw Kopieer Vervijder



Gegevens Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

19-10-2017 10:23:14

Boom VTA Risicocategorie

B

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
inroting en plakkezel

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIE INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg

In de bijlage project

2794147 Boom VTA Inspectie

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingeoid
VTA07~maatregel99~2335367			2794149 (33B89DE1-2B0E-4D4D-AB8C-...)	Administrator	16-11-2017	2794147	Stam: holten/inroting	Stam: holten/inroting	0	

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Ingeoid
CDCA2068-AF89-4...	Administrator	16-11-2017	2794147	Onderzoek handmatig	<3 maanden		19-10-2017		Y:\GISIE INSPECTIE\...	VTA07~maatregel99...	onderzoek handmat...	2794149	0	
CDCA2068-AF89-4...	Administrator	16-11-2017	2794147	Dood hout verwijderen	<3 maanden					VTA07~maatregel99...	dood hout verwijder...	2794149	0	

Gegevens

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

21-11-2018 14:51:03

Boom VTA Risicocategorie

B

Locatitekenmerk

achter tennispark marlot
inroting en plaskoeksel

Opmerkingen

Fotobestand

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
VTAD7~maatregel09...			3292279	Administrator	6-12-2018	3292279	Stam: holten/roting	Stam: holten/roting	0	

Boom VTA maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{5B817687-8D38-44...}	Administrator	6-12-2018	3292279	Onderzoek: handmatig	-				Y-VG1S18 INSPECTIE...	VTAD7~maatregel09...	De boom knakt bij he...	3292280	0	

GegevensDocumenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

23-10-2019 09:58:37

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
271 cm.

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIS INSPECTIE\Boom VTA inspectie\Foto\VTA071316120191023095836.jpg

Info: Verkeersvrijgave

3739594 - toegangsnummer 234

Boom VTA gebreken

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
▶ VTA07~maatregel99~2335330			3739596 (DSE401F53F39-4735-A9AC-...	Administrator	8-11-2019	3739594	Algemeen boom is dood	Algemeen boom is dood	0	
VTA07~maatregel99~2335351			3739597 (95010956-1104-485E-B664-...	Administrator	8-11-2019	3739594	Kroon: dood hout	Kroon: dood hout	0	
VTA07~maatregel99~2335367			3739598 (47AE91A8-67DE-4EDE-9637-...	Administrator	8-11-2019	3739594	Stam: holten/inrotting	Stam: holten/inrotting	0	
VTA07~maatregel99~2335375			3739599 (FE661B96-D8BE-4239-859E-...	Administrator	8-11-2019	3739594	Stamvoet: zwam/vraat	Stamvoet: zwam/vraat	0	

Boom VTA Maatregelen

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
▶ C12EF569-A275-42...	Administrator	8-11-2019	3739594	Rooien	In beheerperiode - 1...					VTA07~maatregel99...			3739595	0

Inspecteur	ONDERZOEK EN ADVIES 4
Datum	25-2-2015 00:00:00
Boom VTA Risicocategorie	D
Locatie	achter tennispark marlot
Locatie	inroting en plakket

Opmerkingen

Fotobestand

F:\GISIS INSPECTIE Boom VTA Inspectie Foto\1693059895Den Haag 12010060713-954.jpg

Boom VTA gebroken

Code	Onschrijving	Id	Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingeleid
692940	boom goed hout		222606	ONDERZOEK EN ADVIES 4	25-2-2015	100%			0	0

Boom VTA Meetregelen

Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsmaat...	Plantdatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Onschrijving	Id	Aantal documenten	Ingeleid
692940	ONDERZOEK EN ADVIES 4	14-11-2017	100%	boom goed hout	boom goed hout	<3 maanden	19-10-2017	10%		692940	boom goed hout		222611	0

Gegaven

Inspecteur ONDERZOEK EN ADVIES 2

Datum 27-6-2012 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie D

Locatiemerk achter tennispark marlot
inroeg en plaatsel

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GIS\B INSPECTIE Boom VTA Inspectie Foto\169205855Den Haag\20100607134954.jpg

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Onschrijving	Id	Guld	Laatste update	Boom via inspectie	Boomegebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingeeld
692840	boom doot hout, ...	2100330	(38F9CFE2-FB76-B452-E053-...)	27-6-2012	1839493		Meer documenten	0	0

Boom VTA maatregelen

Nieuw

Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom via inspectie	Boomeveiligheidsmaat...	Boomeveiligheidsurge...	Planndatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Onschrijving	Id	Aantal documenten	Ingeeld
(38F9CFE2-FB76-B452-E053-...)	Administratie	14-11-2017	1839493	boom doot hout, ...	In beheersperiode - 1...		31-10-2014	gewicht uit kroon hal...		692840	doot hout, verwijderen	2115389	2236730	0

Boom VTA Maatregelen - onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout

Nieuw Kopieer Verwijder Opslaan Annuleren

Gegevens	Documenten
GUID	{466F279D-BEC7-814A-E053-530A080A7BFF}
Gebruiker	ONDERZOEK EN ADVIES 3
Laatste update	28-9-2015 00:00:00
Stap	1/2
Boomveiligheidsmaatregel	Onderzoek: handmatig
Boomveiligheidsurgente	<3 maanden
Plandatum	
Uitvoerdatum	
Opmerkingen	De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout
Fotobestand	j:\GISIB\Bomenbeheer\VTA\Fotos\16946193dh_03_F2G1-PC20160928100318.jpg
Code	692840
Omschrijving	onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout
Aantal documenten	0
IMGeoId	

Gegevens

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 3

Datum

28-9-2016 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatemarkering

achter tennispark marlot
inrotting en plakoksel

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GIS\IS INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\169305989SDenHaag120100607134954.jpg

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	kreuk: dood hout, -		2205213 {466F279D-AA4A-814A-E053...	ONDERZOEK EN ADVIES 3	28-9-2016	1839498		-		0
692840	stam: holten / inrotting, -		2241735 {466F279D-AA4A-814A-E053...	ONDERZOEK EN ADVIES 3	28-9-2016	1839498		-		0

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{466F279D-BEC7-81...	ONDERZOEK EN ADV...	28-9-2016	1839498	Onderzoek: handmatig	<3 maanden			De boom klinkt bij he...	Y:\GIS\IS Bomenbeh...	692840	onderzoek handmat...		2277040	0
{466F279D-BEC8-81...	Administrator	14-11-2017	1839498	Dood hout verwijderen	<3 maanden		19-10-2017	10%		692840	dood hout verwijder...		2265350	0

GegevensDocumenten

Inspecteur: ONDERZOEK EN ADVIES 5

Datum: 31-1-2011 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie: D

Locatiebakenmerk: achter tennispark marlot
inrotting en plakoksel

Opmerkingen:

Fotobestand: Y:\GISIB INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DeriHaag120100607134954.jpg

Boom VTA gebreken:

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	kroon: dood hout	2170874	{3BF9CFE2-8B08-BA52-E053-...}	ONDERZOEK EN ADVIES 5	31-1-2011	1839491		roost: dood hout	0	
692840	stam: holten / inrotting, meer...	2196210	{3BF9CFE2-8B08-BA52-E053-...}	ONDERZOEK EN ADVIES 5	31-1-2011	1839491		meerdere holten.	0	

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{3BF9CFE2-8B08-BA52-E053-...}	ONDERZOEK EN ADV...	31-1-2011	1839491	kroonmaat	In beheerperiode - 1...		31-10-2014	gewicht uit lemon hol...		692840	kroonmaat: gewicht ...		2301607	

Nieuw Kopieer Verwijder Opslaan Afdrukken



Gegevens	Documenten																																													
Inspecteur	ONDERZOEKEN ADVIES 5																																													
Datum	31-8-2011 00:00:00																																													
Boom VTA Risicocategorie	D																																													
Locatiekenmerk	achter tennispark marlot inroting en plakoksel																																													
Opmerkingen																																														
Fotobestand	Y:\GISIS INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg																																													
Boom VTA gebreken																																														
<table border="1"><thead><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th><th>Id</th><th>Guid</th><th>Gebruiker</th><th>Laatste update</th><th>Boom vta inspectie</th><th>Boomgebrek</th><th>Opmerkingen</th><th>Aantal documenten</th><th>Imgeoid</th></tr></thead><tbody><tr><td>692840</td><td>stems hollen / instorting, steun...</td><td>2177531</td><td>{38F9CFE2-F0B4-BA52-E053-...</td><td>ONDERZOEKEN ADVIES 5</td><td>31-8-2011</td><td>1839492</td><td></td><td>meerderst noties</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>692840</td><td>kroon: dood hout , -</td><td>2196554</td><td>{38F9CFE2-F0B5-BA52-E053-...</td><td>ONDERZOEKEN ADVIES 5</td><td>31-8-2011</td><td>1839492</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid	692840	stems hollen / instorting, steun...	2177531	{38F9CFE2-F0B4-BA52-E053-...	ONDERZOEKEN ADVIES 5	31-8-2011	1839492		meerderst noties	0		692840	kroon: dood hout , -	2196554	{38F9CFE2-F0B5-BA52-E053-...	ONDERZOEKEN ADVIES 5	31-8-2011	1839492		-	0													
Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid																																				
692840	stems hollen / instorting, steun...	2177531	{38F9CFE2-F0B4-BA52-E053-...	ONDERZOEKEN ADVIES 5	31-8-2011	1839492		meerderst noties	0																																					
692840	kroon: dood hout , -	2196554	{38F9CFE2-F0B5-BA52-E053-...	ONDERZOEKEN ADVIES 5	31-8-2011	1839492		-	0																																					
Boom VTA Maatregelen																																														
<table border="1"><thead><tr><th>Guid</th><th>Gebruiker</th><th>Laatste update</th><th>Boom vta inspectie</th><th>Boomveiligheidsmaat...</th><th>Boomveiligheidsurge...</th><th>Plandatum</th><th>Uitvoerdatum</th><th>Opmerkingen</th><th>Fotobestand</th><th>Code</th><th>Omschrijving</th><th>Id</th><th>Aantal documenten</th><th>Imgeoid</th></tr></thead><tbody><tr><td>{38F9CFE4-2B81-BA...</td><td>ONDERZOEKEN ADV...</td><td>31-8-2011</td><td>1839492</td><td>Kroonrooien</td><td>In beheerperiode - 1...</td><td></td><td>31-10-2014</td><td>gewicht uit kroon haal...</td><td></td><td>692840</td><td>kroonrooien: gewicht ...</td><td>22596980</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>{38F9CFE4-2B82-BA...</td><td>Administrator</td><td>14-11-2017</td><td>1839492</td><td>Dood hout verwijderen</td><td>In beheerperiode - 1...</td><td></td><td>19-10-2017</td><td></td><td></td><td>692840</td><td>dood hout verwijderen</td><td>2268343</td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid	{38F9CFE4-2B81-BA...	ONDERZOEKEN ADV...	31-8-2011	1839492	Kroonrooien	In beheerperiode - 1...		31-10-2014	gewicht uit kroon haal...		692840	kroonrooien: gewicht ...	22596980	0		{38F9CFE4-2B82-BA...	Administrator	14-11-2017	1839492	Dood hout verwijderen	In beheerperiode - 1...		19-10-2017			692840	dood hout verwijderen	2268343	0	
Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid																																
{38F9CFE4-2B81-BA...	ONDERZOEKEN ADV...	31-8-2011	1839492	Kroonrooien	In beheerperiode - 1...		31-10-2014	gewicht uit kroon haal...		692840	kroonrooien: gewicht ...	22596980	0																																	
{38F9CFE4-2B82-BA...	Administrator	14-11-2017	1839492	Dood hout verwijderen	In beheerperiode - 1...		19-10-2017			692840	dood hout verwijderen	2268343	0																																	

... Boost VTA nebrake...Doom VTA Maatreg

From: "2E" <2E@denhaag.nl>
Sent: Mon, 22 Feb 2021 16:52:16 +0200
To: "2E" <2E@denhaag.nl>
Subject: RE: A2020.1864 nog een boom die omgevallen is op tennispark Marlot
Attachments: 16-10-2013.PNG, 18-8-2016.PNG, 19-10-2017.PNG, 21-11-2018.PNG, 23-10-2019.PNG, 25-2-2015.PNG, 27-6-2012.PNG, 28-9-2016 nader onderzoek.PNG, 28-9-2016.PNG, 31-1-2011.PNG, 31-8-2011.PNG, 31-10-2014.PNG

2E

Hierbij de VTA voor deze betreffende zaak.

Met vriendelijke groet,



Den Haag

2E
Groenbeheerder
Stadsdeel Haagse Hout
Tel: 2E

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Postbus 12 620
2500 DL Den Haag
E-mail: 2E@denhaag.nl

Van: 2E <2E@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 11:05
Aan: 2E <2E@denhaag.nl>
Onderwerp: A2020.1864 nog een boom die omgevallen is op tennispark Marlot

2E

Er is nog een boom omgevallen op tennispark Marlot op 1 december 2020.

In de bijlage de stukken.

Ook graag van deze boom de vta-rapporten.

Met vriendelijke groet,

2E
Senior medewerker Risicomanagement
2E



Den Haag

From: "2E" <2E@denhaag.nl>
Sent: Mon, 1 Mar 2021 10:57:43 +0200
To: "2E" <2E@denhaag.nl>
Subject: RE: VTA
Attachments: Park Marlot bnr 254 beheerperiode 12 mnd.PNG

2E

De betreffende boom 254 behoort bij beheergebied Park Marlot.
De boom is voor het laatst gecontroleerd op 08-11-2019, de beheerperiode om de boom in te rooien is 12 maanden.

Met vriendelijke groet,

2E

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

2E
Kwekerijweg 8

2E



Van: 2E <2E@denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:45
Aan: 2E <2E@denhaag.nl>
Onderwerp: RE: VTA

2E

De vraag was welke termijn gesteld werd bij 2019 om over te gaan tot actie. Binnen 1 maan 3 maanden of 12 maanden.

Met vriendelijke groet,



Den Haag

2E
Groenbeheerder
Stadsdeel Haagse Hout
Tel: 2E

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Postbus 12 620
2500 DL Den Haag
E-mail: 2E@denhaag.nl

Van: 2E <2E@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 09:52

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Onderwerp: FW: VTA

Goedemorgen [REDACTED]

Volgens mij heb ik dit al naar je toegestuurd op 18-2-2020.

Gaat om boom nr. 254 alle informatie van de afgelopen 10 jaar

Gr Mike

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:29

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Onderwerp: RE: VTA

[REDACTED]

Dit zijn ze.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

[REDACTED]

Kwekerijweg 8

[REDACTED]



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:42

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Onderwerp: VTA

[REDACTED]

Bedankt voor de VTA voor de raamweg.
Helaas kreeg ik er weer eentje binnen van risicomanagement.
Betreft boomnummer 254 in Marlot zie bijlage.

Zou je die ook kunnen opzoeken van de afgelopen 10 jaar?
Je kan eventueel een uur boeken op de termijnstaat van onderzoek en advies.

Met vriendelijke groet,



Den Haag

[REDACTED]

Groenbeheerder
Stadsdeel Haagse Hout

Tel: [REDACTED]

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Postbus 12 620
2500 DL Den Haag

E-mail: [REDACTED] [@denhaag.nl](mailto:[REDACTED]@denhaag.nl)

From: "2E" <2E@denhaag.nl>
Sent: Tue, 2 Mar 2021 10:13:16 +0200
To: "2E" <2E@denhaag.nl>
Subject: RE: Rappel: 2020.0969
Attachments: RE: VTA

Goedemorgen 2E

Hierbij het antwoord van het groenbedrijf.
Er is een beheerperiode van 12 maanden van 2019.
Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,



Den Haag

2E
Groenbeheerder
Stadsdeel Haagse Hout
Tel: 2E

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Postbus 12 620
2500 DL Den Haag
E-mail: 2E@denhaag.nl

Van: 2E <2E@denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 09:05
Aan: 2E <2E@denhaag.nl>
Onderwerp: Rappel: 2020.0969

2E

Mocht jij voor ons al de rapporten hebben? Wij vernemen graag.

Met vriendelijke groet,

2E 2E

Adm. Medewerker Risicomanagement

2E

Gegevens	Documenten
----------	------------

Boom VTA gebreken

Boom VTA Maatregelen

Gegevens

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

19-10-2017 10:55:35

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatiekenmerk

naast ingang tennispark

Opmerkingen

Fotobestand

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
VTAD7-maatsregel99-v235348			2793737 {06930375-8097-4500-8902-...}	Administrator	15-11-2017	2793737	Algemeen mechanische overb...	Algemeen mechanische overb...	0	

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
15692004-B85D-4B...	Administrator	15-11-2017	2793737	Proonreductie	In beheersperiode - 1...					VTAD7-maatsregel99...	10%		2793738	0

Gegaven Documenten

Inspecteur ONDERZOEK EN ADVIES 7
Datum 22-11-2013 13:15:13
Boom VTA Risicocategorie D
Locatiekenmerk naast ingang tennispark

Opmerkingen

Fotobestand

Boom VTA gebreken

Code	Omschrijving	Id	Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingelid
VTAG7-wpastr0009-2335v4			3292481	Administrator	6-12-2013	3292481	Algemeen beschadigde overb...	Algemeen beschadigde overb...	0	0

Boom VTA Haatregelen

Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Plantdatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Ingelid
CE5-08-06-1001-45...	Administrator	6-12-2013	3292481	boomveiligheidsmaat...					VTAG7-wpastr0009-2335v4	Algemeen beschadigde overb...	3292481	0	0

Gegevens Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

23-10-2019 10:24:40

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatemarkering

naast ingang tennispark

Opmerkingen

Fotobestand

...

...

Boom VTA gebreken

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomegebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
VTA07-maatregel99-2333350			3740423 {92723E82-EF5F-4729-9A9E-...}	Administrator	6-11-2019	3740421	Kroon: asymmetrie	Kroon: asymmetrie		0

Boom VTA Maatregelen

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{37C4B9F3-7D73-4B...}	Administrator	8-11-2019	3740421	Kroonreductie	In beheerperiode - L...					VTA07-maatregel99...	10%		3740422	0

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@denhaag.nl>
Sent: Mon, 10 May 2021 14:09:50 +0200
To: "Aansprakelijkstelling Gemeente" <[REDACTED]@denhaag.nl>
Subject: dossier 2020.0969
Attachments: 12-4-2021.PNG, 19-10-2017.PNG, 22-11-2018.PNG, 23-10-2019.PNG, Foto 12-4-2021.jpg, Totaal tot en met het jaar 2017.PNG

[REDACTED]

Hierbij de gegevens van de boom aan park marlot met boom nummer 411.

De gegevens lopen tot en met het jaar 2017, weet niet waarom dit zo is.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

[REDACTED]

Kwekerijweg 8

[REDACTED]





12-4-2021 12:44:39

Vegetatieobject IMGeo - Park Marlot, boomnummer 411

File Edit View Database Window Help

Gegevens Boom VTA Inspectie Hoofdboomstructuur Documenten

Nieuw

Imgeo vegetatieobject	Inspecteur	Datum	Boom vta risicocategorie	Opmerkingen	Fotobestand	Aa... I...	Locatiekenmerk	Maatregelen totaal	Gebreken totaal	Viermuizen totaal	Nesten totaal
27087, boomnummer 411	GROENBEDIJF OM 5	12-4-2021	E		Y: VTA INSPECTIE Boom VT...	0	langs muur			Geen.	Geen.
27087, boomnummer 411	ONDERZOEK EN ADVIES 7	23-10-2019	D			0	naast ingang tennispark	Kroonreductie, 10%, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.	Kroon: asymmetrie.	Geen.	Geen.
27087, boomnummer 411	ONDERZOEK EN ADVIES 7	22-11-2018	D			0	naast ingang tennispark	Kroonreductie, 10%, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.	Algemeen mechanische overbelasting.	Geen.	Geen.
27087, boomnummer 411	ONDERZOEK EN ADVIES 7	19-10-2017	D			0	naast ingang tennispark	Kroonreductie, 10%, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.	Algemeen mechanische overbelasting.	Geen.	Geen.

Boom VTA Inspectie - 4670730

Nieuw Kopieer Verwijder Starten Annuleren



Gegevens

Documenten

Inspecteur

GROENBEDRIJF DH 5

Datum

9-4-2021 15:05:10

Boom VTA Risicocategorie

E

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
271 cm.

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIB INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\VTA071316120191023095836.jpg

De gebruikte naam

7.1" Dogennummer 25

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{8D7820E3-F399-45...	FUE 10.2.0	21-4-2021	4670730	Roeten	In beheerperiode - 1...		9-4-2021			VTA07~maatregel99...	Roeten		4670731	0
{DB3E1AA7-E364-41...	FUE 10.2.0	21-4-2021	4670730	Onderzoek: handmatg	-		9-4-2021		Y:\GISIB INSPECTIE\...	VTA07~maatregel99...	De boom klinkt bij he...		4670732	0

Boom VTA Inspectie - 2794147

Nieuw Kopieer Verwijder



GeschiedenisDocumenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

19-10-2017 10:23:14

Boom VTA Risicocategorie

B

Locatiebepaling

achter tennispark met d...
invoering en plaatsing

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIS INSPECTIE Boom VTA Inspectie\Foto\1693059585Dentasp120100607134954.jpg

Boom VTA gebroken

Code	Omschrijving	Id	Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomschade	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingeleid
VTA07-maatregel99-2555557			2794147	Administrator	16-11-2017	2794147	Stam holten/inspeling			0

Boom VTA Haatregelen

Guld	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomeiligheidsmaat...	Boomeiligheidsdu...	Plan datum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Ingeleid
COCA268-AF89-4...	Administrator	16-11-2017	2794147	Dood hout verwijderen	<3 maanden		19-10-2017		Y:\GISIS INSPECTIE...	VTA07-maatregel99-2555557	dood hout verwijderen...	2794147	0	0

Boom VTA Maatregelen - onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.
De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.
De boom heeft voldoende restwand met gezond hout

Nieuw Kopieer Verwijder Drukken Afdrukken

Gegevens	Documenten
GUID	{30FFA9E6-9640-48DF-BF6F-EEB7BE7A3E49}
Gebruiker	FUG1024
Laatste update	21-4-2021 08:34:18
naam vta maatregel	VTA07
Boomveiligheidsmaatregel	Onderzoek: handmatig
Boomveiligheidsurgentie	<3 maanden
Plandatum	
Uitvoerdatum	9-4-2021 15:04:47
Opmerkingen	
Fotobestand	j:\GIS\B INSPECTIE Boom VTA Maatregelen\Foto\VTA073346dh_05_FZG1-PC20171019102249.jpg
Code	VTA07~maatregel99~2335325
Omschrijving	onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout
Aantal documenten	0
IMGeoid	

Boom VTA Maatregelen - De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.
De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.
De boom heeft voldoende restwand met gezond hout

Nieuw Kopieer Verwijder Opslaan Gesloten

Gegevens		Documenten
GUID	{55817687-8D36-449B-88B1-AEF66171C7C1}	
Gebruiker	FUG10.2.0	
Laatste update	21-4-2021 08:34:13	
Boom-VTA Soort	VTA	
Boomveiligheidsmaatregel	Onderzoek: handmatig	
Boomveiligheidsurgentie	-	
Plandatum		
Uitvoerdatum	9-4-2021 15:04:47	
Opmerkingen		
Fotobestand	Y:\GIS\B INSPECTIE\Boom VTA Maatregelen\Foto\VTA073111dh_05_FZG1-PC20181121145052.jpg	
Code	VTA07~maatregel99~2335325	
Omschrijving	De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout	
Aantal documenten	0	
IMGeoid		

Boom VTA Inspectie - 3739594

Nieuw Kopieer Verwijder



Gegevens Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

23-10-2019 09:58:37

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
271 cm.

Opmerkingen

Fotobestand

F:\GISIB INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\VTA071316120191023095836.jpg

De boom veiligheidsmaatregelen

23-10-2019 10:20:00

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
VTA07~maatregel99~233533d			3739594 {95E401F3-9F39-4735-B6AC-...}	Administrator	8-11-2019	3739594	Algemeen boom is dood	Algemeen boom is dood	0	
VTA07~maatregel99~2335351			3739597 {95010956-1104-485E-B664-...}	Administrator	8-11-2019	3739594	Kroon: dood hout	Kroon: dood hout	0	
VTA07~maatregel99~2335367			3739598 {47AE91A8-67DE-4EDE-9637-...}	Administrator	8-11-2019	3739594	Stam: holten/inrotting	Stam: holten/inrotting	0	
VTA07~maatregel99~2335375			3739599 {FE661B96-D8EE-4239-859E-...}	Administrator	8-11-2019	3739594	Stamvoet: zwam/vraet	Stamvoet: zwam/vraet	0	

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{513EF589-A275-42...}	PL 10.2.0	21-4-2021	3739594	Rooien	In beheerperiode - L...		9-4-2021			VTA07~maatregel99...			3739595	0

Gegevens Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 7

Datum

21-11-2018 14:51:03

Boom VTA Risicocategorie

B

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot
inroting en plakoksel

Opmerkingen

Fotobestand

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Ingeoid
VTAG7~maatreg99~2335357		3292281	{581D7657-8D36-44...	Admin@treb...	6-11-2018	3292279	Stam: holten/inroting	Stam: holten/inroting	0	

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Ingeoid
{581D7657-8D36-44...}	PJB-Hilde	21-4-2021	3292279	Onderzoek: handmatig			9-4-2021		Y: VGSIB INSPECTIE\...	VTAG7~maatreg99...	De boom lijkt bij he...	3292280	0	

Gegevens

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEKEN ADVIES 4

Datum

25-2-2015 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie

D

Locateteckenmerk

achter tennispark marlot
inroting en plakoksel

Opmerkingen

Fotobestand

J:\GISIE INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg

201502100-fotobestand

201502100-fotobestand_164

Boom VTA gebreken

Code	Omschrijving	Id	Gid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	inroting dood hout...		2266050	[36]90FE3-A7BA-BASZED53-...	25-2-2015	1839496				0

Boom VTA Maatregelen

Gid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plandatum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
[36]90FE3-A7BA-BASZED53-...	Administrateur	14-11-2017	1839496	Dood hout verwijderen	43 paarden		19-10-2017	10%		692840	dood hout verwijder...		2262311	0

Boom VTA Inspectie - 1839498

Nieuw Kopieer Verwijder Opslaan Wachtwoord



Gegevens

Documenten

Inspecteur

ONDERZOEK EN ADVIES 3

Datum

28-9-2016 00:00:00

Boom VTA Risicocategorie

D

Locatiekenmerk

achter tennispark marlot

inrotting en plakoksel

Opmerkingen

Fotobestand

Y:\GISIB INSPECTIE\Boom VTA Inspectie\Foto\1693059895DenHaag120100607134954.jpg

Boom VTA gebreken

Nieuw

Code	Omschrijving	Id	Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomgebrek	Opmerkingen	Aantal documenten	Imgeoid
692840	boom: dood hout, -	2205733	{466F279D-AA4B-814A-E053-...}	ONDERZOEK EN ADVIES 3	28-9-2016	1839498		-		0
692840	stam: holten / inrotting, -	2241735	{466F279D-AA4A-814A-E053-...}	ONDERZOEK EN ADVIES 3	28-9-2016	1839498		-		0

Boom VTA Maatregelen

Nieuw

Guid	Gebruiker	Laatste update	Boom vta inspectie	Boomveiligheidsmaat...	Boomveiligheidsurge...	Plan datum	Uitvoerdatum	Opmerkingen	Fotobestand	Code	Omschrijving	Id	Aantal documenten	Imgeoid
{466F279D-BEC7-81...	RUG-Hilde	21-4-2021	1839498	Onderzoek handmatig	<3 maanden		9-4-2021	De boom klinkt bij he...	Y:\GISIB\Bomenbeh...	692840	onderzoek handma...	2277640		0
{466F279D-BEC8-81...	Administrator	14-11-2017	1839498	Dood hout verwijderen	<3 maanden		19-10-2017	10%		692840	dood hout verwijder...	2265350		0

Boom VTA Maatregelen - onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout

Nieuw Kopieer Verwijder Opslaan Automatisch opslaan

Gegevens	
Gegevens	Documenten
GUID	{466F279D-BEC7-814A-E053-530A0B0A7BFF}
Gebruiker	FUB
Laatste update	21-4-2021 08:34:18
Opmerkingen	
Boomveiligheidsmaatregel	Onderzoek: handmatig
Boomveiligheidsurgentie	<3 maanden
Plandatum	
Uitvoerdatum	9-4-2021 15:04:47
Opmerkingen	De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout
Fotobestand	J:\GISIB\Bomenbeheer\VTA\Fotos\16946193dh_03_FZG1-PC20160928100318.jpg
Code	692840
Omschrijving	onderzoek handmatig: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer massief.De prikstok kan je 50 cm diep in de boom prikken, de boom is 84 cm dik.De boom heeft voldoende restwand met gezond hout
Aantal documenten	0
IMGeoId	

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@denhaag.nl>
Sent: Mon, 10 May 2021 15:06:06 +0200
To: "Aansprakelijkstelling Gemeente" <[REDACTED]@denhaag.nl>
Subject: dossier 2020.1864
Attachments: 9-4-2021.PNG, 19-10-2017 1e blad.PNG, 19-10-2017.PNG, 21-11-2018.PNG, 23-10-2019.PNG, 23-11-2018.PNG, 25-2-2015.PNG, 28-9-2016 1e blad.PNG, 28-9-2016.PNG, foto 28-9-2016.jpg, Totaal tot en met het jaar 2009.PNG

[REDACTED]

Hierbij de VTA gegevens van de boom aan het park marlot met boom nummer 254.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

[REDACTED]

Kwekerijweg 8

[REDACTED]





— 55 —

Nieuw

From: "2E" <2E@denhaag.nl>
Sent: Mon, 10 May 2021 15:13:26 +0200
To: "Aansprakelijkstelling Gemeente" <2E@denhaag.nl>
Subject: dossier 2020.0457

2E

De bomen die zijn omgewaaid in het Park Marlot zijn niet digitaal vastgelegd omdat deze bomen in een groot groen gebied staan welke 1 maal in de drie jaren worden gecontroleerd via de analoge manier.
Er zijn op de tekening geen aanwijzingen aangegeven dat er iets aan de bomen mankeerde.
De bomen zijn naar alle waarschijnlijkheid omgegaan door een windhoos,

Hopelijk heb je hierbij voldoende informatie.

Met vriendelijke groet,

2E

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

2E

Kwekerijweg 8

2E



From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@den Haag.nl>
Sent: Tue, 15 Jun 2021 12:50:39 +0200
To: "Aansprakelijkstelling Gemeente" <[REDACTED]@den Haag.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@den Haag.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@den Haag.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@den Haag.nl>
Subject: RE: II FW: dossier 2020.0969 kastanje valt - monumentale muur 29 mrt 2020

[REDACTED]

4. Op de bijgevoegde foto is bij de onderste pijl het beginstadium van de korsthoutskoolzwam te zien, deze was in oktober waarschijnlijk nog niet waarneembaar.

De aanzetten van de stabiliteit wortels zien er op de foto nog goed uit, dus waarschijnlijk is de aantasting van de kosthoutskoolzwam in een later stadium ontsproten.

5. zie punt 4

6. Bij het constateren van een afwijking bij een boom wordt er na het afronden van de BVC controle nader onderzoek uitgevoerd, dit kan zijn handmatig als met onderzoeksapparatuur.

Deze onderzoeken vinden plaats binnen 3 maanden na afronding van de BVC controle.

7. Bij deze boom is al drie jaar lang het advies om een kroonreductie uit te voeren i.v.m mechanische overbelasting.

Hopende heb je hierbij voldoende informatie.

Met vriendelijke groet.

[REDACTED]

Gemeente Den Haag
Afdeling: Onderzoek & Advies

[REDACTED]
Kwekerijweg 8

[REDACTED]



Van: Aansprakelijkstelling Gemeente <[REDACTED]@den Haag.nl>

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 13:39

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@den Haag.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@den Haag.nl>

Onderwerp: II FW: dossier 2020.0969 kastanje valt - monumentale muur 29 mrt 2020

4. Had de boomcontroleur in oktober 2019 deze zwam kunnen en moeten constateren?

En zo ja, welke conclusies zijn er te verbinden aan het signaleren van deze groene plekken/ zwammen? Kan een controleur op dat moment al vermoeden dat de boom spoedig zal vallen of is het mogelijk dat de boom nog jaren stand houdt?

5. Ik meen dat je aangaf dat de controleur de zwammen niet heeft waargenomen. Waren deze er dan ook niet, kortom kunnen deze zwammen in korte tijd dus tussen okt 19 en maart 20 aangroeien?


Had de adviseur deze zwam al in oktober 2018 kunnen/ moeten waarnemen? Licht jouw antwoord toe.

6. Stel dat de adviseur de zwam had waargenomen in oktober 2019; hoe zou het proces dan gelopen zijn?; noodkap zou niet geadviseerd zijn vanwege de onhaalbaarheid daarvan ; welk advies zou er verstrekt kunnen zijn (mits relevant) Zou geadviseerd zijn om de boom nader te onderzoeken? Binnen welke termijn dan?? Met spoed of binnen 6 maanden oid.

7. De vragen die zijn gesteld ivm de geadviseerde kroonreductie (binnen 12 mnd) zijn aan de orde gekomen in deel 1 van de email; was de adviestertermijn van 12 maanden correct; of had de adviseur een andere termijn moeten aangeven; licht jouw antwoord svp uitgebreid toe.

Ik zie nu nog geen reden om te concluderen dat de gemeente is tekortgeschoten in haar zorgplicht, maar dat kan anders zijn nav jullie antwoorden.

Gr



Van: Aansprakelijkstelling Gemeente

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 13:08

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Onderwerp: RE: dossier 2020.0969

[REDACTED]

1. In aansluiting op het laatste telefonische overleg, kun je mij de stukken doen toekomen mbt tot de opdracht tot snoeien?
2. Is deze boom gekwalificeerd als een boom in een groot groengebied? Nee vermoed ik omdat ik voor de val 3 jaarlijkse vta controles aantref.
3. Welke actie is ondernomen na het advies van het Groenbedrijf aan de groenbeheerder in 2017, 2018, 2019; nav de adviezen is opdracht verstrekt tot snoeien (uiteraard snoeien van meerdere bomen); Ik weet even niet meer wanneer de snoeiklus uitgevoerd werd? Welke datum was dat? verder zie graag 1, gaarne alle info mbt deze opdracht.

[REDACTED]

3 518

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@denhaag.nl>

Verzonden: maandag 10 mei 2021 14:10

Aan: Aansprakelijkstelling Gemeente <[REDACTED]@denhaag.nl>

Onderwerp: dossier 2020.0969

[REDACTED]

Hierbij de gegevens van de boom aan park marlot met boom nummer 411.

De gegevens lopen tot en met het jaar 2017, weet niet waarom dit zo is.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Den Haag

Afdeling: Onderzoek & Advies

[REDACTED]

Kwekerijweg 8

[REDACTED]

