

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: Adviesmodule interne adviseur Bouwconstructie (BC) (AM24)

Niet akkoord:

De bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende constructieve tekeningen, berekeningen en/of rapporten zijn door Team Bouwconstructies als NIET AKKOORD beoordeeld.

Aangepaste constructieve stukken dienen opnieuw overlegd te worden ten behoeve van de omgevingsvergunning.

Het betreft de volgende documenten:

Nummer / titel	opgesteld door:	datum:
211019 Statische berekening Legalisering dakterras revisie A: zonder aan- en verbouw	5.1.2.e	23-02-2022

De redenen voor beoordeling als Niet Akkoord:

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Deze berekening is een exacte kopie van het document:

211019 Statische berekening Betonvloer controle tbv dakterras revisie A: Extra toelichting en archief/typfout correctie d.d. 15-02-2022,

dat 5.1.2.e van (één van) de aanvragers van Mandarijnstraat 2, 6 en/of 8 heeft ontvangen, maar heeft in de nieuwe aanvraag van nr. 6 een andere titel gekregen.


RE: Mandarijnstraat 2, 6, 8



5.1.2.e

Aan 5.1.2.e

CC 5.1.2.e, 5.1.2.e, 5.1.2.e



23-2-2022

 **Opvolgen.** Voltooid op donderdag 3 maart 2022.
U hebt dit bericht beantwoord op 3-3-2022 17:20.

 211019 toelichting.pdf
272 KB

 211019-berekening-betonvloer_A.pdf
2 MB

Deze berekening is destijds afgekeurd, omdat de EEM-berekening alle opleggingen van de vloer als starre wandopleggingen zijn geschematiseerd en dat dat afwijkt van de werkelijkheid. Naar aanleiding van dat rapport hebben wij op 03-03-2022 overleg gevoerd met de constructeur van IRg, 5.1.2.e We hebben destijds afgesproken dat IRg, de opleggingen zou aanpassen. IRg heeft dat naar blijkt ook daadwerkelijk een nieuwe EEM-berekening uitgevoerd en schrijft op 21-03-2022 naar 5.1.2.e dat zij hebben vastgesteld dat de betonvloer niet sterk genoeg is voor een dakterras.

Van: 5.1.2.e <@deingenieursgroep.nl> <5.1.2.e <@deingenieursgroep.nl>>
Verzonden: maandag 21 maart 2022 17:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e <@denhaag.nl>; 5.1.2.e <@ir-groep.nl>>
Onderwerp: RE:

Geachte 5.1.2.e

Zoals afgesproken met onze telefonisch gesprek vanochtend, bevestig ik hierbij dat de betonvloer van Mandarijnstraat 2 t/m 8 niet sterk genoeg is voor een dakterras.
Alternatief is om boven de huidige betonvloer een constructie te maken waardoor de dakvloer niet wordt belast. Door drukte en reeds geplande werkzaamheden heb ik pas in april de tijd om hiernaar te kijken.

Hiermee ga ik vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, laat ons weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

De Ingenieursgroep BV

5.1.2.e

5.1.2.e Amsterdam

T: 5.1.2.e

E: 5.1.2.e <@deingenieursgroep.nl>

W: www.deingenieursgroep.nl

Ik heb zelf op 21-04-2022 telefonisch contact gehad met 5.1.2.e en hij heeft tijdens dat gesprek bevestigd dat de documenten (tekening en berekening), welke bij dit dossier zijn ingediend niet langer actueel zijn, omdat een latere versie van de berekening, welke niet bij ons is ingediend heeft aangetoond dat de betonvloer niet sterk genoeg is voor een dakterras.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Dossiernummer 202203379

Mandarijnstraat 6

het maken van een dakterras

25-04-2022

5.1.2,e