SANITAS METINGEN & INSPECTIES B.V.

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE NA ASBESTVERWIJDERING

Schedeldoekshaven 100
Den Haag



Projectnummer:	17.08641/1/1.2
Dit document vervangt	17.08641/1/1.1
Datum uitvoering:	31-05-2017
Inspecteur:	5.1.2.e
Soort verrichting:	Buitensanering
Geïnspecteerd gebied / ruimte:	Een gedeelte van de westerlijke hoek voor en achter de kelderwand vm. Jubi toren.
Opdrachtgever:	Asbestzorg Holland BV
Contactpersoon:	5.1.2.e
Vestigingsadres:	Postbus 164
Vestigingsplaats:	de Lier
Uw referentie:	A17847
Datum rapportage:	31-05-2017

De verrichting is uitgevoerd conform NEN 2990; okt. 2012 en voor deze verrichting is SMI RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I-185. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

SANITAS METINGEN & INSPECTIES B.V.

Sanitas Metingen & Inspecties B.V.
Zuideinde 68
2991 LK Barendrecht
Tel: 010-2922940
RvA certificaat code: I-185

Project gegevens

Oppervlakte werkgebied	:	ca 250 m²	Verdiepingen in cont.	:	Nee	
Werkplan ingezien	:	Ja	Plaats inspectie	:	Buiten	
Invt. rapport aanwezig	:	Ja	Weersomstandigheden	:	Droog	
Omgevingsvergunning	:	Aanwezig	Soort ondergrond	:	Onverhard	
Saneringsklasse	:	2	Situatie werkplek	:	Droog	
			Inspectietijd	:	11:50	12:15
Inventarisatie bureau	:	Newton b.v 17023-1A vs. 1.0 Type A 26-05-2017				

Verwijderde bronnen

Broncode	Verwijderd materiaal	Bevestigingswijze	Vezelsoort + gehalte	Hoeveelheid	HB
Bron 1	Restanten	Los	Chrysotiel (10 - 15) ; Amosiet (2 - 5)	Over 28m2	Nee

Bijlagen

☑	Visuele inspectie	☑	Foto's
		☑	Schets

Resultaat

Visuele inspectie	:	goed gekeurd
Luchtmeting	:	n.v.t
Kleefmonsters	:	n.v.t
Luchtmeting SEM	:	n.v.t
Grondmonsters	:	n.v.t

Eindconclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen van de uitgevoerde inspectie kan worden geconcludeerd dat het geinspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in art. 4.47b lid 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit en dat het geinspecteerde gebied WEL zonder gebruik van adembescherming mag worden betreden.

Handtekening 5.1.2.e

5.1.2.e

Bijlage visuele inspectie

Containment/afgezet gebied geschikt voor inspectie?	Ja
Werkzaamheden conform werkplan uitgevoerd?	Ja
Is de ruimte voldoende verlicht?	Ja
Is de ruimte droog?	Ja
Is de ruimte stofvrij?	Nvt
Is de vloer gefreesd?	Nvt
De aanwezige schroef/spijkergaten uitgeboord?	Nvt
Indien transitroute, voldoet deze aan criteria?	Nvt
Zijn alle asbesthoudende toepassingen verwijderd?	Ja
Ruimte/afgezet gebied vrij van obstakels of verpakt afval?	Ja
Zijn naden en kieren doorgehaald met een spatel?	Nvt


Opmerkingen bij keuze nee : Nvt.


Segment	1		2		3		4		5		6		7		8	
	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res
Gaten, naden, kieren	Ja	+														
Toegangssluis / Deco	Ja	+														
Wanden, vloer, plafond	Ja	+														
Onderdrukmachine	-	nvt														
Kabelgoten	-	nvt														
Schakelaars	-	nvt														
Lampen	-	nvt														
Doorvoeringen	-	nvt														
Rachelwerk	-	nvt														

Opmerkingen: Er is conform het werkplan van de opdrachtgever gesaneerd.
Uitsluitingen: Alles buiten het geinspecteerd gebied. Alles onder het zichtbare oppervlak.

aan = aanwezig
res = resultaat
nvt = niet van toepassing
+2 = in orde na aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd vanwege asbest resten, gehele ruimte opnieuw reinigen
segment = onderverdeling van opp. van het containment in separate inspectiedelen van max. 250 m2
- = niet aanwezig
NI = niet inspecteerbaar
af = afgeplakt/afgeschermd
+ = direct in orde bevonden

Bijlage situatie schetsen





Opmerkingen

5.1.2.e

Bijlage foto's









5.1.2.e



